




# RAPPORT D'AUDIT

## VERIFICATION DE L'INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR

Dans le cadre de la qualification QualiPAC  
FR-AUD-05 (Rev 00 Mai 2014)



### Installation

Nom de l'utilisateur :   
Adresse de la visite : 67850 OFFENDORF

### Mission

N° de mission : 31877  
Visite effectuée le : 15/10/2014  
Organisme de contrôle : Evonia  
Auditeur :

### Entreprise titulaire de la qualification

Raison sociale : ALSACE GEOTHERMIE  
Identifiant :



## Synthèse des non-conformités constatées

Ref.	Niveau du défaut	Intitulé
Aucune erreur constatée		

## Analyse technique

Risques pour l'utilisateur (identifiés par un examen visuel)	non
Commentaires	
Risques pour le fonctionnement (identifiés par un examen visuel)	non
Commentaires	
Commentaire général de l'organisme de contrôle	Dossier de conception complet et bonne présentation de l'installation facilitant l'intervention du technicien. Très bonne mise en oeuvre.

## Récapitulatif des défauts constatés

Défauts à corriger	A	EcM
<b>CAS :</b> 1 - Prestation excellente 0 défaut 2 - Prestation satisfaisante 1 à 4 défauts A 3 - Prestation insuffisante 1 défaut EcM ou 5 défauts A et plus 4 - Prestation défailante 2 défauts EcM et plus	 Cas n°1 Prestation excellente 0 défaut	
Délais de réparation	-	
Contre visite obligatoire	non	